

## Anti-adhérent de soudure



**F.7117/300**

### Pâte anti-ads

Anti-adhérent de soudure en pâte pour buse de torche à souder.

Conditionnement : Le pot de 300ml

## Pulvérisateur vide



F.175

F.176

F.177

**F.175-F.176-F.177**

**F.175 - Pulvérisateur vide 1 litre plastique joint viton (faibles acides)**

**F.176 - Pulvérisateur vide 1 litre plastique standard**

**F.177 - Pulvérisateur vide 500 ml réservoir aluminium (plus solide)**

Conditionnement : unité

## Peinture galva



**F.145**

### Galva brillant h.t.

Galvanisation haute résistance  
Protection active contre la rouille de tous les métaux ferreux, donnant en même temps un bel aspect de surface.  
Le Zinc très pur, assure une protection contre l'atmosphère humide et saline.  
D'autre part, la résine méthyle supporte des températures élevées.  
Permet de protéger les pièces mises à nu pour le pointage.  
Son application permet un pointage efficace à travers la rouille.

Conditionnement : l'aérosol de 400ml



**F.146**

### Galva mat h.t.

Galvanisation haute résistance  
Protection active contre la rouille de tous les métaux ferreux, donnant en même temps un bel aspect de surface.  
Le Zinc très pur, assure une protection contre l'atmosphère humide et saline.  
D'autre part, la résine méthyle supporte des températures élevées.  
Permet de protéger les pièces mises à nu pour le pointage.  
Son application permet un pointage efficace à travers la rouille.

Conditionnement : l'aérosol de 400ml